

Utca:

Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer,
Madzsar József utca / Pünkösdfürdő utca

Illetékes:

Budapest Közút

Állapot:

Megoldott

Dátum:


2020. augusztus
07.

Felesleges oszlop

Frissítés 2020.08.13.: Az FKF válasza alapján a BKK-nak továbbítva.

Kérem távolítsák el az oszlopot! Köszönöm szépen!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-08-13 13:55:02

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy az utasvédő kerítések és parkolásgátló oszlopok kihelyezése eltávolítása, karbantartása a BKK feladata.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/69261/felesleges-oszlop/hivatal>

2020-08-16 11:06:51

Felhasználói hozzászólás

Közút... sem a BKV, sem a BKK nem üzemeltet korlátokat., parkolásgátló oszlopokat.

2020-08-31 13:30:47

Felhasználói hozzászólás

Egyértelműen Közút vagy valamilyen ősrégi szeméttároló-tartó, és akkor FKF. De sem BKV, sem BKK.

2020-10-08 15:00:03

BKK Budapesti Közlekedési Központ

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

Ügyszám: 0038/0020923-001/2020/0038

Tárgy: tájékoztatás

JAROKELO-BUDAPEST-00069261

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük megkeresését, melyet eljuttattunk probléma megoldásában illetékes Budapest Közút Zrt.-nek. A társaság azt válaszolta, hogy beütemezték az oszlop eltávolítását. A továbbiakban, kérjük, őket keressék az ügyel (vagy egyéb hasonlókkal) kapcsolatban.

Köszönjük az észrevételt és a türelmet.

Budapest, 2020. október 8.

Üdvözlettel:

Budapesti Közlekedési Központ

2021-03-11 10:51:27

Elbontották.

Felhasználói hozzászólás