Utca:	Illetékes:	Állapot:	Dátum:
Budapest, XI. kerület, Újbuda, Móricz Zsigmond körtér M	Budapest Közút	Megoldott	2020. augusztus 14.

Felhagyott hulladékgyűjtők konzolja

—

FRISSÍTÉS 2020. 12. 09.

Nincs változás, nem dolgozik, akinek dolga. (fotók)

———

FRISSÍTÉS 2020. 10. 01.

FKF Nonprofit Zrt. válasza:
Társaságunk várja a Budapest Közút Zrt. hivatalos megkeresését.

———

FRISSÍTÉS 2020. 09. 28.

Budapest Közút Zrt. válasza:
A hulladékgyűjtő tartályok hagyományos típusúra való átcserélésének érdekében Társaságunk felveszi a kapcsolatot a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.-vel.

———

A Móricz Zsigmond körtéren több, valamikor jónak megálmodott “dizájn” hulladékgyűjtő, azóta felhagyott konzol torzója található. Sajnos ebben a formában balesetveszélyesek a kilógó vasak miatt.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:

KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum **Feladó**

2020-09-28 13:45:02 **Hivatal válasza**

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési osztály

2020-10-01 11:05:04 **Hivatal válasza**
Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Társaságunk várja a Budapest Közút Zrt. hivatalos megkeresését.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/69666/felhagyott-hulladekgyujtok-konzolja/hivatal

2020-12-09 07:17:23 **Felhasználói hozzászólás**
Nincs változás, nem dolgozik, akinek dolga.

2021-01-08 08:50:03 **Hivatal válasza**

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.
Útüzemeltetési osztály

From: helpdesk@budapestkozut.hu [mailto:helpdesk@budapestkozut.hu]
Sent: Friday, January 8, 2021 10:36 AM
To: Budapest Közút Útüzemeltetés
Subject: Message from KM_C258

2021-05-03 08:48:23 **Felhasználói hozzászólás**
Levágták. Köszönjük!