

Utca:

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Ilosvai Selymes u. 11-13

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2020. augusztus 18.

Járda és az úttest tisztasága

A járda szélén az úttesten, hatalmas sártömeg telepedett meg. Kérem kivizsgálatni, hogy kinek a felelőssége az utak tisztán tartása.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-09-02 11:00:04

Hivatal válasza

Tisztelt Bardócz Csaba!

A 69852. számú bejelentésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet (2) bekezdés c) pontja értelmében a fővárosi burkolt utak tisztántartása a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. feladata, így kérjük a bejelentést részükre áttenni szíveskedjen.

Kérjük válaszuk megértő elfogadását!

Budapest, 2020. 09.01.

Tisztelettel:

Zuglói Zrt.

2020-09-10 07:10:02

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy az utca gépi takarítását elvégeztük, valamint a kézi takarítást is a parkoló autók között.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/69852/jarda-es-az-uttest-tisztasaga/hivatal>