

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Medvetalp u.
7

Illetékes:

MVM Főgáz
Földgázhálózati Kft.

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2020. szeptember
08.

Botlásveszély - balesetveszély

A járdából kb. 3-4cm-t kiáll egy gáztechnikai elzáró süllyeszték (?). Rendkívül botlásveszélyes.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-09-17 15:50:02

Hivatal válasza

Tisztelt Munkatársak!

Küldöm az NKM Kommunikációs Osztályának válaszát az alábbi bejelentésre:
<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/70967/botlasveszely-balesetveszely/hivatal>

Köszönjük a bejelentést. Az NKM Földgázhálózati Kft. megrendelte a szerelvény javítását.

üdvözlettel

Csala Gabriella
kommunikációs munkatárs
Kommunikációs osztály
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

[cid:image001.png@01D54078.C796CE20]

NKM Nemzeti Közművek Zrt.

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Mobil: +36-30/602-7180
E-mail: csala.gabriella@nkm.energy
www.nemzetikozmuvek.hu

2020-10-14 19:09:23

Felhasználói hozzászólás

Köszönöm, a mai napra MEGOLDÓDOTT. ????