

**Utca:**

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Medvetalp u.  
7

**Illetékes:**

MVM Főgáz  
Földgázhálózati Kft.

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2020. szeptember  
08.

## Botlásveszély - balesetveszély

A járdából kb. 3-4cm-t kiáll egy gáztechnikai elzáró süllyeszték (?). Rendkívül botlásveszélyes.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2020-09-17 15:50:02**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Munkatársak!

Küldöm az NKM Kommunikációs Osztályának válaszát az alábbi bejelentésre:  
<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/70967/botlasveszely-balesetveszely/hivatal>

Köszönjük a bejelentést. Az NKM Földgázhálózati Kft. megrendelte a szerelvény javítását.

üdvözlettel

Csala Gabriella  
kommunikációs munkatárs  
Kommunikációs osztály  
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

[cid:image001.png@01D54078.C796CE20]

NKM Nemzeti Közművek Zrt.

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Mobil: +36-30/602-7180  
E-mail: csala.gabriella@nkm.energy  
[www.nemzetikozmuvek.hu](http://www.nemzetikozmuvek.hu)

**2020-10-14 19:09:23**

**Felhasználói hozzászólás**

Köszönöm, a mai napra MEGOLDÓDOTT. ????