

**Utca:**

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Budapest

**Illetékes:**

Budapest Közút

**Állapot:**


Megoldatlan

**Dátum:**2020. szeptember  
30.

## Galambbürülék és szemét Kelenföldön a metrónál

Kelenföldön a "D" kijáratnál a galambok rendszeresen a néha működő, sokszor nem működő mozgólépcsőre ürítenek. A betonfalat sok várakozó ember is pultnak nézi és a cigicsikkait, energiatalos dobozait ott hagyja. Aztán vagy egy ember fején landol a túloldalon, vagy csak a mozgólépcsőre esik. Kérem, a betonfalra helyezzenek ki valami ízléses galambriasztót, ami meggátolja azt is, hogy szemetet helyezzenek el rajta a várakozók.

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

**Dátum**

**Feladó**

**2020-10-06 10:10:02**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy az aluljáróban lévő mozgólépcsők és liftek takarítása nem Társaságunk illetékessége. Kérjük, érdeklődjön a terület üzemeltetőjénél, a Budapest Közút Zrt.-nél az inox felületek takarítása kapcsán.

Megértését kérve, tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/72132/galamburulek-es-szemet-kelenfoldon-a-metronal/hivatal>

**2020-10-14 09:20:02**

**Hivatal válasza**

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük bejelentését!

A mozgólépcső gumikorlát probléma miatt került leállításra. A szükséges anyagok megrendelése megtörtént, 43. hétre várható a javítás. A mozgólépcsőkre kerülő madárürülék és szemet cégünknek is problémát okoz - nem csak esztétikai és higiéniai szempontból - a meghibásodások egy részét a mozgólépcső kocsik közé bekerülő szemet okozza.

A mellvédfalra madárvédelem nem szerelhető, balesetveszélyes lenne a felszíni viszonyokat figyelembe véve.

A csikket, és szemetet elhagyó utazóközönség viselkedésére Budapest Közút Zrt-nek nincs hatásköre.

Köszönjük megértését!

Üdvözlettel:

Budapest Közút Zrt.  
Híd, Műtárgy Osztály

**2020-10-29 10:05:45**

**Felhasználói hozzászólás**

Mai képek. A lefelé jobb oldali lépcső persze nem működik, de attól még nem kéne a galamboknak összepiszkolniuk. Undorító.

**2020-11-26 23:13:45**

**Felhasználói hozzászólás**

Mai képek. Valaki eteti a galambokat a mozgólépcső fölött, amik odafosnak, a lépcsőt pedig amúgy sem takarítják. Jó kis kombó :(

**2021-02-03 09:33:07**

**Felhasználói hozzászólás**

Továbbra is eteti valaki a galambokat, oda van szórva egy csomó mag a mozgólépcső feletti betonfalra. A galambok meg ugyanúgy összef\*snak mindent.