Utca:	Illetékes:	Állapot:	Dátum:
Budapest, II. kerület, Margit híd	BKM Budapesti Közművek	Megoldott	2020. október 05.

Graffiti - Margit híd budai hidfő, Slachta Margit rkp.,

—

Graffiti a Margit híd budai hidfő gyalogos lécsőinél mind a 2 oldalon!
Várható ez eltávolítás?

p.s.:

Esetleg egy ne grafitizz tábla elhelyezése?
Milyen gyakran ellenőrzik hídfők "graffiti állapotát"? Hetente? Remélhetőleg nem csak a járokelos bejelntésekre.

Fotozás dátuma: 2020-10-06 este

Budapest, Budapest Margit híd budai hidfő, Slachta Margit rkp., 1023 Hungary

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

FACE

VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum	Feladó

2020-10-05 11:06:26 **Felhasználói hozzászólás**
+2

2020-10-05 11:10:04 **Felhasználói hozzászólás**
Fotozás dátuma: 2020-10-04 este

2020-10-14 15:15:02 **Hivatal válasza**
Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Tájékoztatjuk, hogy a firkákat eltávolítottuk, egy nagyobb felületű firka kivételével. Ezt, a festék jellegéből adódóan, nem lehet eltávolítani a felület károsodása, sérülése nélkül.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/72363/graffiti-margit-hid-budai-hidfo-slachta-margit-rkp/hivatal

2020-10-14 15:51:12 **Felhasználói hozzászólás**
Erre nem kaptunk választ:

Milyen gyakran ellenőrzik hídfők "graffiti állapotát"? Hetente? Remélhetőleg nem csak a járokelos bejelntésekre.

2020-10-15 11:27:11 **Felhasználói hozzászólás**
Félig megoldott :)

2020-10-15 11:36:18 **Felhasználói hozzászólás**
Sajnos az ilyen rongálást max egy 0-24-ben ott posztoló megfelelő hatósági személy vagy bizt őr tudná megakadályozni.

Vagy csak jelenlétével elriasztani a rongálókat...