

Utca:

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Állatkerti krt.
14-16

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:


2020. október 05.

Zebra végén kosz

—

A gyalogátkelő végén vastagon áll a por és kosz. Esős időben valószínűleg jó kis dagonyává változik. Kérem, szíveskedjenek elvégezni a burkolat tisztítását!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-10-08 07:45:02

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Valószínűleg a területen zajló építkezés miatt halmozódott fel nagyobb mennyiségben a föld és por az útburkolaton. Sajnos úgy tűnik, hogy a kivitelező cég nem foglalkozik a takarítással, ami kötelessége lenne, ezért munkatársaink soron kívül beiktatták és elvégezték a terület takarítását.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/72396/zebra-vegen-kosz/hivatal>

2020-10-08 10:13:18

Felhasználói hozzászólás

Nem meglepő. Ezt egy építkezésen sem érzik feladatuknak. Köszönöm.