

**Utca:**

Budapest, XIV. kerület, Zugló, Állatkerti krt.  
14-16

**Illetékes:**

BKM Budapesti  
Közművek

**Állapot:**

Megoldott


**Dátum:**

2020. október 05.

## Zebra végén kosz

A gyalogátkelő végén vastagon áll a por és kosz. Esős időben valószínűleg jó kis dagonyává változik. Kérem, szíveskedjenek elvégezni a burkolat tisztítását!

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2020-10-08 07:45:02**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Valószínűleg a területen zajló építkezés miatt halmozódott fel nagyobb mennyiségben a föld és por az útburkolaton. Sajnos úgy tűnik, hogy a kivitelező cég nem foglalkozik a takarítással, ami kötelessége lenne, ezért munkatársaink soron kívül beiktatták és elvégezték a terület takarítását.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/72396/zebra-vegen-kosz/hivatal>

**2020-10-08 10:13:18**

**Felhasználói hozzászólás**

Nem meglepő. Ezt egy építkezésen sem érzik feladatuknak. Köszönöm.