

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Budaörsi út
111

Illetékes:

BKM Budapesti
Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2020. november
07.

Balesetből törött autódarabok az úttesten Bozókvár utca

A Bozókvár utca - Budaörsi út sarkán törött autó darabok vannak napok óta az úttesten.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2020-11-11 09:35:04

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Tájékoztatjuk, hogy a terület takarítását elvégeztük.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/73852/balesetbol-torott-autodarabok-az-uttesten-bozokvar-utca/hivatal>

Feladó

Hivatal válasza

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.