

Utca:

Budapest, XX. kerület, Pesterzsébet, Csepeli átjáró

Illetékes:

BKM Budapesti Közművek

Állapot:

Megoldott


Dátum:

2020. december 03.

Szemetes hely a Csepeli átjáró alatt

Pesterzsébeten, a Csepeli átjáró alatt van egy rész, közvetlen a HÉV-átjáró mellett, ott, ahol a Gubacsi-átjáróra felvezető, senki által nem használt gyalogos lépcső van, ami gyakorlatilag egy undorító állapotban levő szeméthyűjtő. Nem tudom, hogy MÁV-HÉV, önkormányzati vagy más tulajdon-e, de az biztos, hogy senki sem érzi magáénak. Jó lenne kezelésbe venni és megszüntetni az áldatlan állapotokat.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-12-07 07:55:04

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük megkeresését.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentett terület takarítását elvégeztük.

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/74805/szemetes-hely-a-csepeli-atjaro-alatt/hivatal>