

Utca:

Budapest, XI. kerület, Újbuda, Somogyi út 15 BKM Budapesti
Közművek

Illetékes:

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2020. december 28.

Somogyi úti kerékpársáv takarítást igényel

A Somogyi úti kerékpársáv mocskos, lehullott falevelek, por és sár keveréke borítja, ami nedves időben balesetveszélyes, csúszos. Kérem, takarítsák le.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2020-12-30 13:36:34

Ez minden évben így néz ki sajnos.

Feladó

Felhasználói hozzászólás

2021-01-06 13:05:02

Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Tájékoztatjuk, hogy a kerékpársáv gépi és kézi takarítását elvégeztük.

Hivatal válasza

Tisztelettel: FKF Nonprofit Zrt.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/75909/somogyi-uti-kerekparsav-takaritast-igenyel/hivatal>

2021-01-06 13:35:35

Igen, megtörtént a takarítás, köszönjük! Lehet megoldottnak jelölni a bejelentést.

Felhasználói hozzászólás

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.