

Utca:

Budapest, XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre, Tölgyesi u. 1

Illetékes:

FV Fővárosi
Vízművek

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2021. április 01.

Megsüllyedt fedél

FRISSÍTÉS 2021.04.13.

A fényképfelvétel alapján az akna tűzcsap elhelyezésére szolgál, nem az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. kezelésében van.

18 kerület Tölgyesi utca 1 előtt fedél megsüllyedt. Kérem javítani
Köszönöm

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2021-04-13 16:05:02

Hivatal válasza

Tisztelt Munkatársak!

Küldöm az MVM Ügyfél-kommunikációs Osztály válaszát az alábbi bejelentésre:

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/80837/megsullyedt-fedel/hivatal>

A fényképfelvétel alapján az akna tűzcsap elhelyezésére szolgál, nem az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. kezelésében van.

Üdvözlettel

Csala Gabriella
kommunikációs munkatárs
Marketing és Ügyfél-kommunikációs Igazgatóság
csala.gabriella@mvm.huriporter@mvm.hu
Mobil: +36-30/602-7180

[cid:image001.png@01D6D70C.378A53C0]

MVM Services Zrt.
1023 Budapest,
Árpád Fejedelem útja 26-28.
mvm.hu
mvmnext.hu

2021-05-14 15:10:36

Felhasználói hozzászólás

Megoldva.