

**Utca:**

Budapest, XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre, Tölgyesi u. 1

**Illetékes:**

FV Fővárosi  
Vízművek

**Állapot:**

Megoldott

**Dátum:**

2021. április 01.

## Megsüllyedt fedél

FRISSÍTÉS 2021.04.13.

A fényképfelvétel alapján az akna tűzcsap elhelyezésére szolgál, nem az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. kezelésében van.

-----  
18 kerület Tölgyesi utca 1 előtt fedél megsüllyedt. Kérem javítani  
Köszönöm

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2021-04-13 16:05:02**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Munkatársak!

Küldöm az MVM Ügyfél-kommunikációs Osztály válaszát az alábbi bejelentésre:

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/80837/megsullyedt-fedel/hivatal>

A fényképfelvétel alapján az akna tűzcsap elhelyezésére szolgál, nem az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. kezelésében van.

Üdvözlettel

Csala Gabriella  
kommunikációs munkatárs  
Marketing és Ügyfél-kommunikációs Igazgatóság  
csala.gabriella@mvm.huriporter@mvm.hu  
Mobil: +36-30/602-7180

[cid:image001.png@01D6D70C.378A53C0]

MVM Services Zrt.  
1023 Budapest,  
Árpád Fejedelem útja 26-28.  
mvm.hu  
mvmnext.hu

**2021-05-14 15:10:36**

**Felhasználói hozzászólás**

Megoldva.