

Utca:

Budapest, XXI. kerület, Csepel, Déli u. 11

Illetékes:

MVM Főgáz
Földgázhálózati Kft.

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2021. szeptember
04.

Korrozióvédelmi berendezés sérült

Kérem a Gázművek értesítését a berendezés javítása miatt.

<https://www.google.com/maps/@47.4243967,19.0589921,3a,47.8y,261.79h,81.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfCWWmbgSU7ENbBpLhSZjjQ!2e0!7i16384!8i8192>

Köszönöm.

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2021-09-17 13:30:03

Feladó

Hivatal válasza

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

Tisztelt Munkatársak!

Küldöm az MVM Ügyfél-kommunikációs Osztály választ az alábbi bejelentésre:

<https://jarokelo.hu/bejelentések/budapest/88839/korroziovedelmi-berendezes-serult/hivatal>

[<https://d1mkxvwtzddm9n.cloudfront.net/root/production/report/88/88839/medium/480082-6133426aa0e03.jpg?1630749290>]

Korrozióvédelmi berendezés sérült - Járókelő.hu. Ha megosztod, megoldod. - Járókelő.hu
jarokelo.hu

Kérem a Gázművek értesítését a berendezés javítása miatt.
<https://www.google.com/maps/@47.4243967,19.0589921,3a,47.8y,261.79h,81.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfCWWmbgSU7ENbBpLhSZjQ!2e0!7i16384!8i8192> Köszönöm.

Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. munkatársai 2021. szeptember 16-án helyreállították a mérőhelyet.

Üdvözlettel

Csala Gabriella
kommunikációs munkatárs
Marketing és Ügyfél-kommunikációs Igazgatóság
csala.gabriella@mvm.huriporter@mvm.hu
Mobil: +36-30/602-7180

[cid:image001.png@01D6D70C.378A53C0]
MVM Services Zrt.
1023 Budapest,
Árpád Fejedelem útja 26-28.
mvm.hu
mvmnext.hu