

Utca:

Budapest, XIII. kerület, Bessenyei u. 8

Illetékes:

MVM Főgáz
Földgázhálózati Kft.

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2021. október 09.

Csatorna fedő hiánya

Csatorna fedő hiányzik az autótút szélén, kerékpárosoknak veszélyes lehet

TÉRKÉP A HELYSZÍNŔŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2021-12-01 19:05:02

Hivatal válasza

Tisztelt Munkatársak!

Küldöm az MVM Ügyfél-kommunikációs Osztály válaszát az alábbi bejelentésre:

<https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/90919/csatorna-fedo-hianya/hivatal>

[<https://d1mkxvwtzddm9n.cloudfront.net/root/production/report/90/90919/medium/489874-61614bd745bdb.jpg?1633766359>]

Csatorna fedő hiánya - Járókelő.hu. Ha megosztod, megoldod. - Jarokelo.hu
jarokelo.hu

Csatorna fedő hiányzik az autóút szélén, kerékpárosoknak veszélyes lehet

Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. pótolta a hiányzó fedlapot .

Üdvözlettel

Csala Gabriella
kommunikációs munkatárs
Marketing és Ügyfél-kommunikációs Igazgatóság
csala.gabriella@mvm.huriporter@mvm.hu
Mobil: +36-30/602-7180

[cid:image001.png@01D6D70C.378A53C0]

MVM Services Zrt.

1023 Budapest,

Árpád Fejedelem útja 26-28.

mvm.hu

mvmnext.hu