

Utca:

Szeged, Zrínyi u. 10

Illetékes:

Szeged
Önkormányzata
Közterület-felügyelet

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2022. július 25.

Bokaveszélyes járdasüllyedés

FRISSÍTÉS - 2022.11.05.

Kérjük a tisztelt Közterület-felügyelet munkatársait, kérjük fel hivatalosan a társasház kezelőjét a közterületen lévő hiba javítására.

FRISSÍTÉS - 2022.11.05.

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. válasza:

Az önkormányzat fele szükséges a bejelentést megtenni. Nem az MVM Démász Áramhálózati Kft. az illetékes ez ügyben, nem ők végzik a járda javítását.

FRISSÍTÉS - 2022.08.31.

Az SZKHT válasza:

Hivatkozott számú megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a burkolati hiba a társasházhoz tartozó közmű meghibásodásából adódik. Annak helyreállítása a társasház kezelőjének feladata.

Veszélyes járda.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRRŐL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2022-08-31 12:20:03

Hivatal válasza

Tisztelt Cím!

Hivatkozott számú megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a burkolati hiba a társasházhoz tartozó közmű meghibásodásából adódik. Annak helyreállítása a társasház kezelőjének feladata.

Üdvözlettel
Fridrik Imre
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
Közterület fenntartási divízió
Ütügyi ügyintéző

2022-11-05 12:00:05

**MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
(Kecskemét)**

Tisztelt Ügyfelünk!

Ígéretünknek megfelelően mellékelten küldjük tájékoztatásunkat. Esetleges további kérdésével forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

Tisztelettel:
MVM Ügyfélkapcsolati Kft.
az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. megbízásából

2022-11-09 13:20:04

Hivatal válasza

Tisztelt Munkatársak!

Küldöm az MVM Ügyfél-kommunikációs Osztály válaszát az alábbi bejelentésre:

<https://jarokelo.hu/bejelentések/szeged/106057/bokaveszelyes-jardasullyedes/hivatal>

A járda burkolatát nem az MVM Démász Áramhálózati Kft. munkatársai bontották meg, mert földkábel hibajávítása során ennél sokkal nagyobb felületen kell a járdát megbontani.

Üdvözlettel
Csala Gabriella
kommunikációs munkatárs
Marketing és Ügyfél-kommunikációs Igazgatóság
MVM Services Zrt.

2023-08-08 21:36:02

Felhasználói hozzászólás

A javítás megtörtént, igaz nem a legesztétikusabban. Azóta még a kaput is lefestették.
:)