

**Utca:**

Szeged, Boldogasszony sgrt. 39

**Illetékes:**

MVM Démász  
Áramhálózati Kft.  
(Szeged)

**Állapot:**

Megoldatlan


**Dátum:**

2020. február 10.

## Graffitis közmű-szekrény

Szegeden, a Boldogasszony sugárút 39. szám előtt található egy közmű-szekrény, mely tele van graffitizve. Kérjük a tisztelt illetékest, takarítsa le a berendezést! Segítségüket előre is köszönjük!

### TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



### KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

**Web cím:**

jarokelo.hu

**E-mail cím:**

kerdes@jarokelo.hu

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





**Web cím:**

[jarokelo.hu](http://jarokelo.hu)

**E-mail cím:**

[kerdes@jarokelo.hu](mailto:kerdes@jarokelo.hu)

**Postacím:**

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

## VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

### Dátum

### Feladó

**2020-02-10 22:00:17**

**MVM Démász Áramhálózati Kft. (Kecskemét)**

Tisztelt Bejelentő!

Köszönjük bejelentését!

Tájékoztatjuk, hogy bejelentését rögzítettük. A hiba elhárításáig szíves türelmét kérjük!

Tisztelettel:

Tóth Alex

Ügyfélkapcsolati operátor

**2020-10-01 14:00:04**

**Hivatal válasza**

Tisztelt Munkatársak!

Küldöm az NKM Kommunikációs Osztály választ az alábbi bejelentésre:

<https://jarokelo.hu/bejelentések/szeged/59828/graffitis-kozmu-szekreny/hivatal>

Az NKM Áramhálózati Kft. - jelentős anyagi ráfordítással-folyamatosan újítja fel a közterületen lévő berendezéseit. A felújításokat követően sajnálatosan rövid időn belül újra megjelennek a vandál rongálás nyomai. A felújításokat az esztétikai szemponton túl a műszaki állapot is befolyásolja. Jelen helyszínen a berendezés műszaki állapota egyelőre nem indokolja a felújítást.

Üdvözlettel:

Csala Gabriella

kommunikációs munkatárs

Kommunikációs osztály

Marketing és Kommunikációs Igazgatóság

NKM Nemzeti Közművek Zrt.