

Utca:

Szeged, Boldogasszony sgrt. 67

Illetékes:

SZKT Szegedi
Közlekedési
Társaság

Állapot:

Megoldott

Dátum:

2020. május 18.

Beszakadt aknafedél

Beszakadt az aknafedél, ezért kérem az illetékes (forgalomtechnikai vagy áramszolgáltatói) szakembereket, hogy cseréeljék ki! Munkájukat előre is köszönöm!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

Feladó

2020-06-11 21:05:03

Hivatal válasza

Tisztelt Munkatársak!

Az NKM Kommunikációs Osztálya a következő választ adja bejelentésükre.

A jelzett helyen, Szeged, Boldogasszony sgt.63., az NKM Áramhálózati Kft. nem rendelkezik aknával megközelíthető alépitménnyel.

<https://jarokelo.hu/bejelentések/szeged/64302/beszakadt-aknafedel/hivatal>

Csala Gabriella
kommunikációs munkatárs
Kommunikációs osztály
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság
NKM Nemzeti Közművek Zrt.

2020-06-18 14:25:04

Hivatal válasza

Tisztelt Bejelentő!

A hibás fedlapot az SZKT szakemberei kicserélték.

Üdvözlettel:
Lovásziné Vörös Szilvia
útügyi ügyintéző
Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.