

Utca:

Szeged, Szatymazi u. 11

Illetékes:MVM Déomász
Áramhálózati Kft.
(Szeged)**Állapot:**

Megoldatlan

Dátum:2020. augusztus
31.

Összefirkált transzformátor állomás

Szegeden, a Szatymazi utca 11. szám mögött található egy transzformátor állomás, mely körbe teljesen össze van firkálva, ezáltal rontva a környék megítélését, és a biztonságérzetet is csökkenti. Kérjük a tisztelt illetékest, a környék lakóinak érdekében fessék le az állomást, hogy újra szép lehessen a környék. Segítségüket előre is köszönjük!

TÉRKÉP A HELYSZÍNÉRŐL:



KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.





VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:

Dátum

2020-11-19 12:45:06

Feladó

Hivatal válasza

Web cím:

jarokelo.hu

E-mail cím:

kerdes@jarokelo.hu

Postacím:

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.



Tisztelt Munkatársak!

Küldöm az NKM Kommunikációs Osztály válaszát az alábbi bejelentésre:

<https://jarokelo.hu/bejelentések/szeged/70573/osszefirkalt-transzformator-allomas/hivatal>

Az NKM Áramhálózati Kft. - jelentős anyagi ráfordítással-folyamatosan újítja fel a közterületen lévő berendezéseit. Az ország több pontján graffitisek közreműködésével különleges látványt nyújtó képekkel tettük esztétikussá berendezéseinket. A felújításokat követően sajnálatosan rövid időn belül újra megjelennek a vandál rongálás nyomai. A felújításokat az esztétikai szemponton túl a műszaki állapot is befolyásolja. Jelen helyszínen a diagnosztikai vizsgálat nem derített fel hibát, a berendezés műszaki állapota egyelőre nem indokolja a felújítást.

Üdvözlettel
Csala Gabriella
kommunikációs munkatárs
Kommunikációs osztály
Marketing és Kommunikációs Igazgatóság
NKM Nemzeti Közművek Zrt.

2021-11-01 23:55:00

Felhasználói hozzászólás

:(